



**aem**<sup>®</sup>  
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



AB-0183-T
051017-HS-38517
11.10.2017

# SARIYER BELEDİYESİ SARFİT SPOR TESİSİ

## HAVUZ SUYU ANALİZ RAPORU

**RAPOR NO**  
**051017-HS-38517**

POLİGON MAH. İSTİNYE BAYIRI CAD. NO:17 İSTİNYE  
SARIYER / İSTANBUL



# aem®

ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



AB-0183-T
051017-HS-38517
11.10.2017


Müşterinin Adı / Adresi	SARIYER BELEDİYESİ SARFİT SPOR TESİSİ POLİGON MAH. İSTİNYE BAYIRI CAD. NO:17 İSTİNYE SARIYER / İSTANBUL
Teklif Numarası	T220216-18
Numunenin Adı ve Tarifi	Havuz Suyu- 1+1L
Numunenin Kabul Tarihi	05.10.2017 17:04
Numunenin Alındığı Yer	Kapalı Havuz
Numunenin Alındığı Koordinatlar	X: - Y: -
Numunenin Alındığı Tarih	05.10.2017 13:05
Numune Alma Yöntemi	Anlık
Numuneyi Alan / Getiren	Yetkili Laboratuvar Personeli / Numune, ölçüm ekibimiz tarafından alınmıştır.
Numune Kabının Cinsi	Steril cam şişe, plastik şişe
Numuneye Uygulanan İşlemler	Soğuk Zincir
Barkod	0510171138517
Deneyin Yapıldığı Tarih/Ölçüm Tarihi	05.10.2017 10.10.2017
Raporun Sayfa Sayısı	3
Ölçüm ekibi tarafından alınan numuneler PR.19 Numune Yönetim Prosedürüne uygun olarak PR .19-PL.02 haftalık ölçüm / numune alma takip planına göre gerçekleştirilmiştir.	

AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Raporunda bulunan sonuçlar analizleri yapılan numuneye aittir.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No: 119 Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 459 61 10 (Pbx) 0 216 441 40 50

[www.aem.com.tr](http://www.aem.com.tr) bilgi@aem.com.tr  
PR.21-FR.02 YT.010415 / REV 01 280917





**aem**<sup>®</sup>  
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



AB-0183-T

051017-HS-38517

11.10.2017

### NUMUNE ANALİZ SONUÇLARI

PARAMETRE	BİRİM	KULLANILAN METOT	ANALİZE ALINDIĞI TARİH	ANALİZ SONUÇLARI	YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1		DEĞERLENDİRME
					Minimum Değer	Maksimum Değer	
Alüminyum	mg/L	EPA 200.7 ICP-OES	10.10.2017	0,016	-	0,2	Uygun
Amonyum	mg/L	SM 4500 NH3 F Fenat Metodu	09.10.2017	<0,02	-	0,5	Uygun
Bağlı Klor	mg/L	İşletme içi metot PR.13-TL.46 Kolorimetrik Metot	05.10.2017	0,11	-	0,2	Uygun
Bakır	mg/L	EPA 200.7 ICP-OES	10.10.2017	<0,01	-	1	Uygun
Nitrat	mg/L	SM 4500 NO3- B Spektrofotometrik Tarama Metodu	09.10.2017	5,16	-	50	Uygun
Nitrit	mg/L	SM 4500 NO2- B Kolorimetrik Metot	09.10.2017	<0,002	-	0,5	Uygun
pH	pH Birimi	SM 4500 H+ B Elektrometrik Metot	05.10.2017	7,15	6,5	7,8	Uygun
Serbest Klor	mg/L	İşletme içi metot PR.13-TL.46 Kolorimetrik Metot	05.10.2017	1,29	1	1,5	Uygun
Siyanürük Asit	mg/L	İşletme içi metot PR.13-TL.46	05.10.2017	10	-	100	Uygun
Toplam Alkalinite	mg/L	SM 2320 B Titrasyon Metodu	09.10.2017	66	30	180	Uygun
PARAMETRE	BİRİM	KULLANILAN METOT	ANALİZE ALINDIĞI TARİH	ANALİZ SONUÇLARI	YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-2		DEĞERLENDİRME
Bulanıklık	NTU	SM 2130 B Nefelometrik Metot	06.10.2017	0,05	0,5		Uygun
Renk	Pt-Co	SM 2120 C Spektrofotometrik	06.10.2017	<5	10		Uygun
Sıcaklık	°C	SM 2550 B Laboratuvar ve Saha Metodu	05.10.2017	26,5	26-28 °C olacaktır.		Uygun
PARAMETRE	BİRİM	KULLANILAN METOT	ANALİZE ALINDIĞI TARİH	ANALİZ SONUÇLARI	YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK EK-3		DEĞERLENDİRME
Escherichia coli (E.coli)	cfu/100 mL	SM 9221 F Membran Filtre Yöntemi	05.10.2017	0	0/100 mL		Uygun
Pseudomonas aeruginosa	cfu/100 mL	TS EN ISO 16266:2009 Su Kalitesi Pseudomonas aeruginosa Tayini ve Sayımı Membran Filtrasyon Metodu	05.10.2017	0	0/100 mL		Uygun
Toplam Koliform	cfu/100 mL	SM 9222 B Membran Filtre Yöntemi	05.10.2017	0	0/100 mL		Uygun
Toplam Koloni Sayısı (36 °C)	cfu/1 mL	TS EN ISO 6222:2002 Toplam Koloni Sayımı	05.10.2017	<1	24 saatte en fazla 200 cfu/mL olacaktır		Uygun
Toplam Koloni Sayısı (22 °C)	cfu/1 mL	TS EN ISO 6222:2002 Toplam Koloni Sayımı	05.10.2017	<1	24 saatte en fazla 200 cfu/mL olacaktır		Uygun

AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz raporlar geçersizdir. Raporunda bulunan sonuçlar analizleri yapılan numuneye aittir.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 459 61 10 (Pbx) 0 216 441 40 50

www.aem.com.tr bilgi@aem.com.tr

PR.21-FR.02 YT.010415 / REV 01 280917



**aem**<sup>®</sup>  
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.



AB-0183-T
051017-HS-38517
11.10.2017

SM: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 22 th Edition (2012)

EPA: Environmental Protection Agency

CFU: Colony Forming Unit (Koloni Oluşturan Birim)

ISO: International Organization for Standardization

TS: Türk Standartları

EN: European Norms

AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A. Ş. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN 16.04.2012 TARİH VE 2012/4 SAYILI NUMUNE ALMA VE ANALİZ YAPMA BELGESİ İLE YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

**Laboratuvar Birim**

**Yöneticisi**

Bahtiyar BALCI

Kimyager

**Raporlama Sorumlusu**

Burcu SAYICI

Tekniker

**Onaylayan**

**Laboratuvar Müdürü**

Safiye ÇAMUR EROL

Çevre Yüksek Mühendisi



AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Raporunda bulunan sonuçlar analizleri yapılan numuneye aittir.

Adres: Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/İSTANBUL

Tel: 0 216 459 61 10 (Pbx) 0 216 441 40 50

[www.aem.com.tr](http://www.aem.com.tr) bilgi@aem.com.tr  
PR.21-FR.02 YT.010415 / REV 01 280917



**aem**  
ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC. A.Ş.

**HAVUZ SUYU NUMUNE  
ALMA FORMU**

NUMUNE KOD NO:

38517

**GENEL BİLGİ**

Firma Ünvanı:	SARFIT
Adresi:	BÜYÜKDERE CAD. POLİGON CAD. NO:12 İstinye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No:	0542 408 58 13
Firma Yetkilisi/Görevi	MUHSİN BEY
E-mail:	

**DEZENFEKSİYON TÜRÜ**

Klorlama	<input checked="" type="checkbox"/>	Ozonlama	<input type="checkbox"/>
Ultraviyole	<input type="checkbox"/>	Hidrojen peroksit + biguanid	<input type="checkbox"/>
Diğer Yöntemler	<input type="checkbox"/> (yazınız.....)	Hidrojen	<input type="checkbox"/>

**NUMUNE TİPİ**

Havuz Suyu  KAPALI HAVUZ

**NUMUNE BİLGİ**

Fiziksel Analiz  Kimyasal Analiz  Biyolojik Analiz

**NUMUNE ALMA NEDENİ**

Rutin kontrol  Şikayet  Diğer

**NUMUNE ALMA YERİNDE ÖLÇÜLEN PARAMETRELER**

Ph : 7,15	Renk:	Sıcaklık (°c): 26,5
Bağlı Klor: 0,11	Serbest Klor: 1,29	Siyanürik asit: 10
Biguanid:	Hidrojen Peroksit:	Bulanıklık:

Numune Alma Tarihi ve Saati : 05.10.07 - 13.05

Yukarıda evsafı yazılı havuz suyundan.....huzunda  
.....adet numune alınarak.....mühürü ile mühürlenmiş ve Numune alma formu  
tarafımızca imza edilmiştir.

İmza	İmza	İmza	İmza
Numune Alan Kişi ve Telefon No	Havuz suyu işletmecisi veya Vekili	Teknik Eleman	Numune Kabul
<i>AEM KİŞİSİ</i>	<i>Tuğçe Yıldırım</i>		<i>Sevda YAMAZ</i>
<i>Adm</i>			<i>Sr.</i>

**NUMUNE ALINAMAMASI DURUMUNDA BU ALAN DOLDURULACAKTIR!**

.../.../.....tarihinde numune alımı planlanan havuz için.....sebebi ile numune alımı  
gerçekleştirilememiştir. Havuzun numune alımı için hazır hale gelmesi durumunda yetkili kişi tarafından AEM Çevre  
Laboratuvar Analiz Tic A.Ş bilgilendirilecektir. Yeniden program yapılarak numune alımı gerçekleştirilecektir.

FORMU DOLDURAN İSİM / İMZA

FİRMA YETKİLİSİ İSİM / İMZA